



pressoir

drapeaux existants

Bordure arasée granit 20cm

Test joint de fractionnement

Test joint de dilatation

2.50

2.50

2.50

Béton balayé

+ 28 jours pour séchage

Béton désactivé avec granulats foncés

Béton bouchardé

Béton désactivé

Béton taloché

2.10

0.20

2.30

1 mois pour travaux et finitions

places de stationnement existantes impactées pendant la mise en oeuvre

places de stationnement existantes non impactées

Limite stationnement

Accès aux places de stationnement conservé

5.00

Limite stationnement

places de stationnement existantes non impactées



5.00